



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

21.10.2019 № 05-12-1/1233

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску торгового коммунального унитарного предприятия «Универмаг Беларусь» (УНП 100098469, акт проверки от 23.09.2019 № 4868) **выявлена опасная продукция:**

сэндвич-тостер торговой марки «HOMESTAR», модель HS-2015, изготовитель «CIXI Aeon Electric Appliances Co., Ltd.», Китай. Импортер в Республику Беларусь ОДО «Белоппторг» (г. Могилев, УНП 700335223).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) не обеспечивается необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды и необходимый уровень информации для безопасного применения оборудования по назначению, ГОСТ ИЕС 60335-2-9-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-9. Частные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи» (пунктов 7.12, 25.7): по типу гибкого шнура – шнуры в поливинилхлоридной оболочке не должны применяться, если они могут касаться металлических частей с превышением температуры более 75 К, фактически – прибор оснащен шнуром в поливинилхлоридной оболочке, который может касаться

доступной части (края) рабочей поверхности, имеющей превышение температуры 176 К;

по информации для потребителя – в инструкции отсутствует указание, что прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного оборудования.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


с «26» октября 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

сэндвич-тостеров торговой марки «HOMESTAR», модель HS-2015, изготовитель «CIXI Aeon Electric Appliances Co., Ltd.», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич